Orgel der evang.luth.Kirche Birx / Rhön

Gestiftet von Ihrer Kgl. Hoheit der Frau
Großherzogin Sophie v. S. Weimar

Königliche von Ihrer Kgl. Hoheit der

Frau Großherz. Sophie v. S. Weimar

Gestiftet von Ihrer Kgl. Hoheit der Frau
Großherz. Sophie v. S. Weimar

Georg Markert
Orgelbauer
1878
Düsseldorf a. d. Rh.

Gegeben im Jahr 1878
von Georg Markert
Orgelbauer in
Düsseldorf
a. d. Rh.

Inschriften des Erbauers Georg Markert
am Spieltisch und am Wellenbrett

Zustand vor der Restaurierung:
Hier: Register Gambe 8'

Starker Holzwurmbefall im Gehäuse

Zustand der Mechanik vor der Restaurierung

Der alte Winderzeuger 1938
von Otto Hoffmann eingebaut

Die Bälgekammer, am unteren Balg mußte die Beledung fast vollständig erneuert werden

Der Calkantenwecker

Zustand Spieltisch vor der Restaurierung

Zustand Manualklaviatur, mit stark korrodierten Führungsstiften

Überarbeitung der Pedalklaviatur

Erneuerung verbrauchter Abstraktendrähte und Wellenstifte

Zustand Manuallade beim Abbau

Überarbeitung aller
Tonventile

Blick in den restaurierten Winkasten

Ausspänen von Schwundrissen in der Lade,
die originale Schleifenbahnbelederung
konnte erhalten werden

Kontrolle des Pfeifenwerks und der Raster auf sicheren Stand in der Werkstatt

Zustand der Registerzüge
beim Abbau

Restaurierung des Zinkprospektes

Das Metallpfeifenwerk vor der Restaurierung

Das Metallpfeifenwerk wurde ausgerundet, gerichtet, nachgelötet und gewaschen

Fertig restauriert auf der Lade

Schadensbild Gambe 8'

Holzwurmbefall

Schadensbild Subbaß 16'

„Repariert im Jahre 1926 von Luis Hofmann Orgelbauer Ostheim v.d.Rhön“
(Im Vorschlag „G“ Subbaß 16‘)

Inschriften Gustav Kühn, Otto Hoffmann, Alfred Kruse

am 28. 8. 52 gestim
" 14. 8. 54
" 15. 10. 55
" 30. 8. 57
" 16. 11. 63
" 21. 4. 73

mit G. Kühn, Doppelbodenmeister
Hörles, Schleusingen
Hörles
Hörles
Hörles
Hörles

Otto Hoffmann
Ostheim v. d. Rh.

2. April 1928.

Vom 22. bis 25. 8. 1988 repariert und gestimmt, Alfred Kruse, Meiningen.

Herrn Alfred Kruse, Meiningen, 2. April 1928

„Holzpeifen macht man nicht aus Eichenholz! Es sei denn, das Holz hat 20 Jahre normal getrocknet lieber Kollege aus Ostheim, Kühn Orgelbaumeister“

Auf Gedackt 8' c', doch Kühn irrt, denn die Pfeifen sind aus Eschenholz

Holzpeifen macht man nicht aus Eichenholz!
es sei denn, das Holz hat 20 Jahre normal getrocknet.
lieber Kollege aus Ostheim, Kühn Orgelbaumeister

Im Juli 1965 Ventile neu garniert,
Fruktur überholt, teils neu Wellstifte.
Gustav Kühn, Orgelbaumeister,
Schleusingen.

Gehäusedetails

Erbaut: 1878 Georg Markert Ostheim / Rhön
Restaurierung: 2009 Hoffmann & Schindler Ostheim / Rhön

I Manual C – f⁴

1. Principal	8'
2. Octave	4'
3. Flauto Traverso	8'
4. Gedackt	8'
5. Flauto	4'
6. Gambe	8'

Pedal C – d⁴

7. Subbaß	16'

Nebenzüge: Koppel I / P und Calkantenwecker (originale Keilbalganlage)

System: Schleiflade mit mechanischer Ton und Registertraktur

Anzahl der Register: 7 klingende Register

Anzahl der Pfeifen: 351 Pfeifen (201 aus Holz, 150 aus Metall)